

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБУК
«Енисейский краеведческий музей
им. А.И. Кытманова»
_____ Е.А. Белошапкина
«____» _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№23/2021**

г. Красноярск

«26» февраля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – объект культурного назначения федерального значения «Усадьба Баландина, сер. XIX в.» (Пакгауз)
- 1.2. Адрес объекта – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 103
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 559,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1917 г, последнего капитального ремонта 2019 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021-2025 г, капитального нет данных
- 1.6. Название организации (учреждения) – Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 106

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: музейная деятельность
- 2.2 Виды оказываемых услуг: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (вместимость) одновременно возможно принять в здании 20 человек, пропускная способность в день 160 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Ближайшая остановка общественного транспорта находится в 30 метрах по прямой от объекта культурного наследия, через дорогу от остановки, пешеходный переход находится слева от остановки в 15 метрах.

Автобусные маршруты городского транспорта:

№1, №2А, №8, №107, №103, №102, №107, №104

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Пешеходная доступность для МГН от остановки общественного транспорта на путях движения к объекту имеются препятствия в виде бордюрного камня

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: частично

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, С), ДП-И (О, Г, У)	-	1.1-1.11
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С, О), ДП-И (Г, У)	-	2.1-2.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, С, О), ДП-И (Г, У)	-	3.1-3.16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С, Г), ДП-И (У, О)	-	4.1-4.9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С), ДП-И (Г, У)	-	5.1-5.6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, Г), ДП-И (К, О, У)	-	6.1-6.2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В связи с тем, что здание относится к объектам культурного наследия, все виды работ необходимо согласовывать со службой по государственной охране объектов культурного наследия.

В настоящий момент Объект доступен условно для всех категорий инвалидов. Для повышения уровня доступности в рамках проведения капитальных и текущих ремонтов необходимо обозначить доступный вход на территорию объекта и разместить навигацию к доступному входу; организовать парковочное место для МГН; произвести контрастную маркировку лестничных маршей; разместить тактильные таблички, и тактильные напольные указатели где это требуется для людей с нарушением зрения; расширить дверные проемы, где ширина менее 90 см; устранить дверные пороги; организовать доступный санузел; приобрести индукционную систему для слабослышащих людей.

По согласованию с ККО ВОС, так как здание является объектом культурного наследия, тактильные напольные указатели необходимо разместить только перед центральным выходом из учреждения и перед лестничным маршем внутри здания. Также необходимо запланировать на момент проведения капитальных ремонтных работ размещение тактильных напольных указателей перед уличным лестничным маршем при входе в кафе на летнюю веранду, согласно нормативным требованиям. Размещение тактильных напольных указателей перед входом на территорию объекта, на входной группе и перед остальными препятствиями внутри здания на путях движения, на данный период времени не требуются.

До момента проведения капитального ремонта сотрудниками учреждения должна оказываться ситуационная помощь. Для этого необходимо при входе на территорию и объект разместить кнопку вызова помощи и/или информационную табличку с номером телефона сотрудника. Для преодоления препятствий, как временное решение, может использоваться инвентарный пандус. Важно, чтобы люди с ОВЗ понимали, что сотрудники учреждения могут оказать им ситуационную помощь, если это потребуется, для этого необходимо разместить информацию о том, где можно получить помощь. Персонал учреждения должен быть проинструктирован.

Рекомендуется, по возможности, предусмотреть обслуживание людей на креслах-колясках на первом этаже здания, из-за отсутствия безопасных зон на втором этаже.

По различным структурно-функциональным зонам степень доступности различна для основных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение
7	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущих: 2021-2025 г, капитальных: нет данных

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект доступен полностью инвалидам следующих категорий: С, О, У, Г и доступен полностью на первом этаже для посетителей на кресла-колясках.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры – да;

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – да;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – да;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов – да;

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Красноярский край

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» марта 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 23/2021 от «26» февраля 2021 г.

Председатели комиссии:

Председатель Красноярской региональной организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов

_____ Зименко Г.В.

Председатель Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых

_____ Прудкова В.И.

Члены комиссии:

Председатель Красноярской региональной спортивной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением ОДА»
Эксперт Системы добровольной сертификации соответствия объектов общественной инфраструктуры

потребностям их доступности для людей
с инвалидностью «Инва-Сертифика»

_____ Козлов О.А.

Эксперт Системы добровольной сертификации
соответствия объектов общественной инфраструктуры
потребностям их доступности для людей
с инвалидностью «Инва-Сертифика»

_____ Артамонова А.Н.

Эксперт Системы добровольной сертификации
соответствия объектов общественной инфраструктуры
потребностям их доступности для людей
с инвалидностью «Инва-Сертифика»

_____ Белогур О.В.